


1. Produkt | Product




2. Leiter einführen | Wire insertion



3. Leiter lösen | Wire release





4. Fixe Montage | Mounted plug






BETTER CONNECTIONS www.electroterminal.com






4.3 Montage auf Blech mit Erdungshochriss | Mounting on sheet metal with earth tag



1. PE Kontakt in Erdungshochriss stecken. **Hinweis:** Spannung bei Erdungshochriss entfernen, da sich der Stecker lösen kann! Push PE contact into the earth tag. **Please note:** Remove voltage to prevent the plug from disconnecting!





- 2. LBK 2/11 Stecker mit den Montagefüßen ins Blech drücken. Push the pins of the LBK 2/11 plug into the sheet metal.
- 3. Hochriss mit einem Phasenprüfer entspannen. Remove tension of earth tag with a phase tester.




BETTER CONNECTIONS www.electroterminal.com

5. Fliegende Montage | Flexible plug











6. Phasenwahl am Stecker Phase selection on the plug








7. Montage einzelner Pole nur 6 - 11 | Mounting of single poles only 6 - 11





8. Profilvorschlag für LBK 2/11 KH | Suggested profile for LBK 2/11 KH





4/4